

Öffentliche Vermessungsstelle Dipl.-Ing. Martin Dänzer, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Badhausstraße 5, 56130 Bad Ems Tel.: 02603/70769	Antragsnummer bT 0006 7238/2026	Datum der Grenzniederschrift 19.08.2026	Anlage 2	Seite (von Seiten) 1 (1)
	Aktenzeichen 36/2026			

Skizze zur Grenzniederschrift
(unmaßstäblich)

Diese Skizze bildet einen Bestandteil der unter obigem Datum erstellten Grenzniederschrift.



Zeichenerklärung:

1 Allgemeines					
Alle bisher im Liegenschaftskataster nicht enthaltenen neuen Angaben sind in der Skizze in Rot dargestellt.		①	Lfd. Nr. der Anlage 1 zur Grenzniederschrift	1234 1234 12 1234/12	Flurstücksbezeichnung
2 Flurstücksgrenzen					
F	Festgestellt	W	Wiederhergestellt	nFB	nicht feststellbar
- . -	Grenze der Gemeinde	- . . -	Grenze der Gemarkung	- . . . -	Grenze der Flur
3 Grenzpunkte und Grenzmarken					
—	nicht abgemerkter Grenzpunkt	✕	Meißelzeichen	□	Im Liegenschaftskataster nicht nachgewiesene Grenzmarke (hier: Grenzstein)
○	Grenzpunkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt (z. B. Gebäudeecke, Mauer-ecke)	□	Grenzstein (z. B. Naturstein, Grenzstein aus Beton)	○ R 0,5	Bei Grenzmarken, die nicht bodengleich gesetzt sind, wird ihre Höhe oder Tiefe mit Dezimetergenauigkeit angegeben (hier: Eisenrohr unterirdisch, Bolzen oberirdisch)
○ R	R: Eisenrohr, B: Bolzen, D: Drainrohr, RmK: Eisenrohr mit Schutzkappe, KR: Kunststoffrohr, P: Pfahl, Fl: Flasche	□ K	K: Kunststoffmarke (Grenzstein aus Kunststoff bzw. Schlagmarke mit Kunststoff- oder Metallkopf) Feno: Schlagmarke mit Natursteinkopf	1,5 B	
W □	wiederhergestellter Grenzpunkt (hier: Grenzstein)	□	Grenzstein, Ausführung als Kantenstein	□	Neue Grenzmarke (hier: Grenzstein) auf eine vorgefundene gesetzt
⊗ R	Vorgefundene Grenzmarke durch eine neue (hier: Eisenrohr) ersetzt	⊗ B ✱	Entfernte / entwidmete Grenzmarken (hier: Grenzstein, Bolzen, Meißelzeichen)	⊗ geh	Vorgefundene Grenzmarke (hier: Grenzstein gehoben (geh)), gerichtet (ger), erneuert (ern), gesenkt (ges)