Datum dieser Ausgabe: 12/2006





Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG Thunstrasse 25 CH-3113 Rubigen **Tel. +41 (0)58 255 43 3**4

Tel. +41 (0)58 255 43 34 info@gloor-pumpen.ch www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG Industriestrasse 25 CH-5036 Oberentfelden



Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA Rue du Collège 3 | Case postale CH-1410 Thierrens

Tél. +41 (0)58 255 43 34 info@gloor-pompes.ch www.gloor-pompes.ch

Fehlersuche Ablaufprozedur

6" Z6-ZN6 Unterwassermotorpumpen

1) Anwendungsbereiche

- Öffentliche Wasserversorgung
- Industrielle Waschanlagen
- Druckerhöhungsanlagen
- Beregnungsanlagen
- FeuerlöschanlagenBergbau
- Bewässerung von Grünflächen und Golfplätzen
- Fischfarmen
- Wasserstandskontrolle



2) WICHTIGE ANWENDUNGSKRITERIEN

2.1 Förderflüssigkeit

- Maximale Förderflüssigkeitstemperatur: von 20°C bis 30°C, abhängig von den Installationsbedingungen und der Motorleistung.
 - falls die Förderflüssigkeitstemperatur über den vorgegebenen Grenzen liegt, überhitzt der Motor.
- max. zulässiger Sand-Anteil im Wasser: 50 g/m³.
 - zu viel Sand im Fördermedium führt zu Verschleiss an Laufrädern und Schleissringen, und damit zu einer Verringerung der Förderleistung.
- Brackwasser, Meerwasser oder korrodierende Flüssigkeiten dürfen nicht gefördert werden:
 - Korrosion wird durch falsche Anwendungen verursacht (unzureichende Erdung, Leckstrom, Streustrom, ungeeignetes Fördermedium...) und kann nicht dem Produkt oder den Konstruktionsmaterialien angelastet werden.





2.2) Installation

- Max. Eintauchtiefe: 150 m (mit OS6 Motoren), 250 m (mit L6C Motoren), 350 m (mit F6 Motoren):
 eine zu große Eintauchtiefe verursacht Motorüberhitzung.
- Installation eines Rückschlagventils ca. 2-3 m über der Wasseroberfläche.
 - ein fehlendes oder nicht ausreichendes Rückschlagventil führt zu großem Wasserschlag und damit zu einer Beschädigung der Pumpe.
- · ein Mindestabstand von 1 Meter zwischen Pumpe und Bohrlochgrund muss gewährleistet sein:
 - ist die Pumpe zu nahe am Boden, so können dort abgelagerte Feststoffe angesaugt werden mit der Konsequenz, dass das Saugsieb der Pumpe verstopft und damit die Pumpe beschädigt wird.

2.3) Motorkupplung

 die Pumpe kann mit gekapselten 6" Motoren als auch ölgefüllten Motoren mit Leistungen von 3 KW bis 37 KW verbunden werden.

3) Inspektion einer defekten Pumpe

3.1) Vorab-Informationen

Mit dem Erhalt einer defekten Pumpe sind vom Kunden folgende Daten einzuholen:

- Kaufdatum (falls möglich mittels Rechnung oder Quittung belegt);
- · Installationsdatum;
- · Einbau- und Betriebsbedingungen.

3.2) Äußere Sichtprüfung

· wie sieht die Pumpe von außen aus?

Korrosion auf der Metalloberfläche oder an Schweissnähten (kleine Löcher vorhanden) sind eine Indikation für eine falsche oder ungeeignete Verwendung der Pumpe (siehe Kapitel 2.1, 2.2 und 2.3) und damit für eine Aussetzung der technischen Garantiebedingungen. Eine Produktuntersuchung und Reparatur (falls gewünscht) erfolgt in diesem Fall nur gegen Berechnung.

Beginne mit Inspektionspunkt 4.3, wenn bis hierher alles O.K. ist.

3.3) Vor-Inspektion

- · Daten im Typenschild:
 - Produkttyp und Code;
 - Seriennummer;
 - Herstellungdatum;
- prüfe Schweissnähte und Dellen/Beulen im Pumpenmantel;
- prüfe das untere Sauggehäuse auf Ganzheit/Unversehrtheit;

4) Demontage und Analyse

- Entferne das Saugsieb:
- prüfe es auf das Vorhandensein von Sand oder anderen Ablagerungen.





xylem

- Löse die Schrauben zur Befestigung des Pumpenmantels, dann entferne den Pumpenmantel und prüfe:
 - Zustand des Druck-/Ventilgehäuses
 - Zustand des Rückschlagventils





- Löse die Laufradsicherungsschraube und prüfe anschliessend den Zustand von:
 - oberem Stufengehäuse mit Lagerbuchse;
 - Diffusordeckel (falls vorhanden) mit Schleissring;
 - Diffusoren und Laufräder;
- prüfe, ob sich Fremdkörper in der Pumpe bzw. in den Einzelteilen befinden









 Entferne den ersten bzw. unteren Abstandshalter und den unteren Lagerträger



- Entferne die Gleitlagerscheibe zur Axialschubaufnahme und prüfe ihren Zustand
- Prüfe den Zustand von Welle und Kupplung





5) Checkliste			
<u>Problembeschreibung</u>	Pumpendaten		
Pumpe fördert kein Wasser	Pumpentyp:		
zu niedrige Leistung	Code:		
Pumpe läuft zu laut	Seriennummer:		
. Sonstiges:	Installationsdatum:		
	Herstellungsdatum:		
	Fördermedium:		
	Temperatur:		
	Anmerkung:		

Fehlerursachen an Pumpen der Baureihe 6", die Gegenstand von Reklamationen sein können

Wo	Was	Warum
300 gesamte Hydraulik		106 falscher Zusammenbau/Komponententest
	Ĭ	112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet
		300 falsches Typenschild / Verpackungsfehler
		100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
		103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
	1	119 normaler Verschleiss
	1	120 übermäßiger Verschleiss
		101 Sonstiges:
300 gesamte Hydraulik	104 zu laut / blockiert / vibriert	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
		112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet
	1	114 rotierender hydraulischer Teil blockiert
	1	100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
	1	103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
		119 normaler Verschleiss
		120 übermäßiger Verschleiss
i i		101 Sonstiges:
403 Pumpenhülse	400 leckt	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
	1	112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet
	1	100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
		103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
		119 normaler Verschleiss
		120 übermäßiger Verschleiss
		101 Sonstiges:
404 oder Gleitring-	400 leckt	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
Dichtung		112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet
		100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
		103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
		119 normaler Verschleiss
		120 übermäßiger Verschleiss
		101 Sonstiges:
408 Pumpenwelle /	401 gebrochen / hat einen Sprung	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
Gelenk		112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet
		100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
		103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
		119 normaler Verschleiss
		120 übermäßiger Verschleiss
		101 Sonstiges:
600 Produkt	600 Falsches Typenschild /	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
	Verpackung	·
	601 Falsche Produkt-	200 Mangel an technischen / kommerziellen Informationen
	Documentation	
	602 Garantie wird nicht	600 Ausserhalb der gesetzlichen Garantiezeit
	Anerkannt	601 unbefugter Eingriff / Änderungen am Produkt

((b) LOWARA



Zusammenstellung häufig gestellter Fragen

Problembeschreibung	Mögliche Ursachen des Problems
Pumpe startet nicht	Probleme mit der Stromzufuhr:
	kein Strom vorhanden
	nicht angeschlossene oder beschädigte Kabel
	vorhandene Spannung ist zu niedrig
·	Spannungabfall beim Anlauf zu hoch
	Sicherungen durchgebrannt
	Schutzschalter nicht kalibriert
	nur 2 Phasen bekommen Strom
	Gleitringdichtung blockiert
	Ständer-Nut unterbrochen
	Pumpenwelle gebrochen
	Pegelsonden sind aktiviert
	zu hohe Eintauchtiefe der Pumpe
	Hydraulik blockiert
	fehlerhafter Stator
Pumpe fördert kein Wasser	Wasserpegel ist abgesunken
	Installationstiefe ist zu niedrig
	Druckleitung ist verstopft
	Pumpenwelle gebrochen Saugsieb ist verstopft
	odugorob ist vorotopit
Pumpe bringt zu wenig Leistung	Wasserpegel ist abgesunken
	Druckleitung ist verstopft
	Rückschlagventil ist verstopft
	Pumpenwelle gebrochen Anschlüsse im Motor wurden falsch verbunden
	Anlage / System leckt
	Saugsieb ist verschmutzt
	hydraulische Teile der Pumpe verschlissen
	Schleissringe sind verschlissen
	Pumpe läuft in die falsche Drehrichtung
	eine zu kleine Pumpe wurde ausgewählt
Pumpe läuft ununterbrochen / stoppt nicht	Pegelsonde defekt
	System / Anlage leckt
Pumpe läuft zu laut	Motorlager sind beschädigt
	Unwucht in der Hydraulik liegt vor
	Laufräder laufen an den Diffusoren an
die Pumpe startet und stoppt zu häufig	Pumpe ist überdimensioniert (d.h. zu groß)
	Druckschalter ist nicht kalibriert
	Förderflüssgkeitstemperatur ist zu hoch
	zu hohe Stromaufnahme
	System/Anlage leckt
Pumpe läuft zu langsam (Drehzahl zu niedrig)	Wicklungsanschlüsse im Motor sind falsch
i umpe lauti zu langsam (Dienzam zu meung)	Wicking Salisolius Sc IIII Wolor Sillu IdiSCII
	1





zu hohe Stromaufnahme	falsche Spannung
	Wicklungen defekt
	Motor läuft nur auf 2 Phasen anstelle von 3
	Sand oder andere Fremdkörper befinden sich in der Pumpe
	falsche Pumpe wurde verwendet
	Pumpe ist defekt Motorlager und/oder Gleitlagerscheibe zur Axialschubaufnahme sind defekt
die Hydraulik blockiert	ungeeignetes Fördermedium
	Fremdkörper befinden sich in der Pumpe





6) Fehler-Suchdiagramm (für 6" Unterwasserpumpen)

