



Prüfbericht Regalprüfung gem. DIN EN 15635



Kunde

Muster AG
Musterstrasse 7
8001 Zürich
Herr Hans Meier
Tel.: +41 44 xxx xx xx
hans.meier@musterag.ch

Auftragnehmer

SMP Calanda GmbH
Regalinspektion
Poststrasse 30
7000 Chur
Inspektor Pascal Schindler
Tel.: +41 79 916 27 87
p.schindler@bau-montage.ch

Auftrag: SChP-11092025 - Regalinspektion gem. DIN EN 15635

Ankunft: 8. September 2025 um 09:30
Abfahrt: 9. September 2025 um 12:00

Sehr geehrter Herr Meier,

Anbei finden Sie die Dokumentation zur Regalinspektion vom 08. bis 10. September 2025 gemäß SN EN 15635. Die bei der Prüfung festgestellten Mängel sind im Bericht aufgeführt.

Der Betreiber kümmert sich darum, dass alle Mängel ordnungsgemäss behoben werden.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung..

Mit freundlichen Grüssen

Pascal Schindler

Herr Fritz Müller
Inspekteur

Herr Hans Meier
Kunde

Mängel gem. Klassifikation DIN EN 15635

Bauteil	Grün	Orange	Rot	Gesamt
Stützen	0	0	0	0
Streben	0	0	0	0

Weitere Mängel

Prüfpunkt	Anzahl
Belastungsschild	1
Eckanfahrerschutz vorne	10

Anzahl nicht vorhandener Bauteile

Bauteil	Anzahl
Belastungsschild	1
Eckanfahrerschutz vorne	10

Kurzbericht Regalprüfung

Halle / Regal / Abschnitt	Stütze vorn	Stütze hinten	Horizontale Strebe	Diagonale Strebe 1	Diagonale Strebe 2
Neubau - Bereich 2					
Gesamt					

Prüfbericht Regalprüfung gem. DIN EN 15635

Halle / Regal / Abschnitt: Neubau - Bereich 2

Innen/Außen: Innen

Art der Regalanlage: Palettenregal

Hersteller: SSI Schäfer

Typ: PR 600

Bedienung: Mitgänger-Flurförderzeuge

Foto Regalanlage und Belastungsschild



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

#	Position in Halle / Regal / Abschnitt	Prüfpunkt	Bewertung
1	A-01	BAUTEILE SICHERHEIT	
		Eckanfahrerschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Fotos	



DOKUMENTATION / KENNZEICHNUNG

2

A-01

Belastungsschild
Mangelhaft: Ja
Nicht vorhanden: Ja
Mangel behoben: Ja
Bemerkung: Belastungsschild montiert

Fotos



Fotos nach Instandsetzung



BAUTEILE SICHERHEIT


3

A-08


Eckanfahrerschutz vorne
Mangelhaft: Ja
Nicht vorhanden: Ja
Setzen / ersetzen: Ja
Bemerkung: EA nicht beauftragt

Fotos



		BAUTEILE SICHERHEIT	
4	B-01	Eckanfahrschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos	
		 	
		BAUTEILE SICHERHEIT	
5	B-09	Eckanfahrschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos	
		 	
		BAUTEILE SICHERHEIT	
6	C-01	Eckanfahrschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos	
		 	


7	C-09	BAUTEILE SICHERHEIT Eckanfahrerschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos  	
8	D-01	BAUTEILE SICHERHEIT Eckanfahrerschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos  	
9	D-09	BAUTEILE SICHERHEIT Eckanfahrerschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos  	
10	E-01	BAUTEILE SICHERHEIT Eckanfahrerschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos	



		BAUTEILE SICHERHEIT	
11	E-09	Eckanfahrschutz vorne Mangelhaft: Ja Nicht vorhanden: Ja Setzen / ersetzen: Ja Bemerkung: EA nicht beauftragt Fotos	
		 	

Legende Regalprüfung

Klassifizierung Zustand nach DIN EN 15635



Zustand und Verformung werden klassifiziert nach Grün, Orange und Rot.

Die grüne Gefahrenstufe bedeutet, dass nur eine Überwachung erforderlich ist, wobei eine Verminderung der auf dem Belastungsschild angegebenen Tragfähigkeit nicht erforderlich ist. Die Regalbauteile werden als sicher und betriebsfähig betrachtet. Eine Kennzeichnung der beschädigten Bauteile (zum Beispiel durch farbliche Markierung) und Dokumentation ist dennoch erforderlich.

Die orangefarbene Gefahrenstufe bedeutet, dass es sich um eine gefährliche Beschädigung handelt, die ein baldmöglichstes Handeln erfordert. Sofern Regale mit Beschädigungen der Gefahrenstufe orange entlastet werden, dürfen diese vor der Instandsetzung nicht erneut belastet werden.

Die rote Gefahrenstufe stellt eine sehr schwere Beschädigung dar, die ein umgehendes Handeln erfordert. Das Regal ist umgehend zu entlasten und zu sperren, bis die Reparatur durchgeführt wurde.