

AUFTRAGGEBER

Muster AG
Musterstrasse 1
8000 Musterstadt

Max Muster
+41 44 000 00 00
max.muster@musterag.ch

DIENSTLEISTER

SMP Calanda GmbH
Bahnhofplatz 3
7000 Chur

Pascal Schindler
+41799162787
p.schindler@bau-montage.ch

Leiternprüfung

Auftrag: 00229

Datum: 03.05.2026

Sehr geehrter Herr Muster,

beigefügt erhalten Sie die Dokumentation zur Prüfung der Leitern und Tritte gemäß den entsprechenden Richtlinien.

Die Prüfung umfasste insbesondere

1. Materialbeschaffenheit
2. Bau- und Zubehörteile
3. eine Funktionsprüfung

Die Prüfung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Für versteckte Mängel, die bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen sind, wird eine Haftung ausgeschlossen.

Wie vereinbart erfolgt die Reparatur der zu behebenden Mängel und die Verschrottung nicht reparierbarer Leitern und Tritte durch Sie als Betreiber.

Für eventuelle Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Pascal Schindler

Bewertung und rechtliche Hinweise

Die Leitern- und Tritteinspektion erfolgte auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV
- DIN EN 131
- DGUV 208-016 (Leitern und Tritte)
- DGUV 208-032 (Steigleitern)

Die bei der Inspektion festgestellten Mängel sind in diesem Protokoll aufgelistet und beschrieben. Angaben zur Belastbarkeit und Eignung wurden vom Betreiber angegeben oder von den Herstellerangaben übernommen. Der Inspektionsdienstleister erstellt selbst keine Angaben. Die Prüfung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Für versteckte Mängel, die bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen sind, wird eine Haftung ausgeschlossen.

Mangelbeseitigung

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Beseitigung der festgestellten Mängel und die Verschrottung nicht reparierbarer Leitern und Tritte trägt der Betreiber. Die umgehende Umsetzung der Reparaturen und der Verschrottung nicht reparabler Leitern und Tritte wird dringend empfohlen.

Prüffristen

Gem. BetrSichV § 3 Gefährdungsbeurteilung und der DGUV 208-016 richten sich die Zeitabstände für die Prüfung nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestellter Mängel bei vorangegangenen Prüfungen. Der Inspektionsdienstleister führt hierzu keine Beratung durch, sondern weist ausschließlich auf die geltenden Normen hin.

Inspektionsbericht

Mehrzweckleiter HB Systeme / Unbekannt 1

Standort:	CS	Werkstoff:	Aluminium
Hersteller:	HB System	Anzahl Stufen/Sprossen	2x10
Typbezeichnung:	-	inkl. Plattform:	
Artikelnummer:	-	Länge (Transportzustand):	3.000 mm
Datum Anschaffung:	-	Länge ausgefahren:	-
		max. Belastung:	-



Prüfpunkt

Bewertung

Holm

Sofort verschrotten

Mangel 1: Holm verformt
Reparatur versuchen.



Sprosse / Stufe	verwendungsfähig
Spreizsicherung	verwendungsfähig
Beschlagteile / Gelenke	verwendungsfähig
Leiterfuß / Rolle	verwendungsfähig
Kennzeichnung	Reparatur nötig
Mangel 2: Kennzeichnung fehlt	
Gesamtbewertung	Sofort verschrotten

Stehleiter Unbekannt 2

Standort:	Pelage	Werkstoff:	Aluminium
Hersteller:	Marco Leitern	Anzahl Stufen/Sprossen	2x6
Typbezeichnung:	-	inkl. Plattform:	
Artikelnummer:	-	Länge (Transportzustand):	1.600 mm
Datum Anschaffung:	-	Länge ausgefahren:	1.600 mm
		max. Belastung:	-



Prüfpunkt	Bewertung
Holm	verwendungsfähig
Sprosse / Stufe	verwendungsfähig
Beschlagteile / Gelenke	verwendungsfähig
Leiterfuß / Rolle	verwendungsfähig
Kennzeichnung	Reparatur nötig
Mangel 1:	Kennzeichnung fehlt

Gesamtbewertung	Reparatur nötig
-----------------	-----------------

Stehleiter Unbekannt 4

Standort:	Step	Werkstoff:	Aluminium
Hersteller:	iller Leitern	Anzahl Stufen/Sprossen	2x6
Typbezeichnung:	-	inkl. Plattform:	
Artikelnummer:	51706	Länge (Transportzustand):	1.500 mm
Datum Anschaffung:	-	Länge ausgefahren:	1.400 mm
		max. Belastung:	150 kg



Prüfpunkt	Bewertung
Holm	verwendungsfähig
Sprosse / Stufe	verwendungsfähig
Spreizsicherung	verwendungsfähig
Beschlagteile / Gelenke	verwendungsfähig
Leiterfuß / Rolle	verwendungsfähig
Kennzeichnung	verwendungsfähig
Gesamtbewertung	verwendungsfähig

Mehrzweckleiter 65

Standort:	Step	Werkstoff:	Aluminium
Hersteller:	Hailo	Anzahl Stufen/Sprossen	2x9
Typbezeichnung:	MasterStep plus	inkl. Plattform:	
Artikelnummer:	9409-50	Länge (Transportzustand):	2.800 mm
Datum Anschaffung:	17.12.2009	Länge ausgefahren:	5.350 mm
		max. Belastung:	150 kg



Prüfpunkt

Bewertung

Holm

Sofort verschrotten

Mangel 1: Holm gerissen



Sprosse / Stufe	verwendungsfähig
Spreizsicherung	verwendungsfähig
Beschlagteile / Gelenke	verwendungsfähig
Leiterfuß / Rolle	verwendungsfähig
Kennzeichnung	verwendungsfähig
Gesamtbewertung	Sofort verschrotten

Podestleiter 75

Standort:	F11 Stock Technique	Werkstoff:	Aluminium
Hersteller:	Zarges	Anzahl Stufen/Sprossen inkl. Plattform:	1x7
Typbezeichnung:	-	Länge (Transportzustand):	2.700 mm
Artikelnummer:	41975	Länge ausgefahren:	2.700 mm
Datum Anschaffung:	17.12.2009	max. Belastung:	150 kg



Prüfpunkt	Bewertung
Holm	verwendungsfähig
Sprosse / Stufe	verwendungsfähig
Plattform	verwendungsfähig
Leiterfuß / Rolle	Reparatur nötig

Mangel 1: Leiterfuß / Rolle verschlissen
Rollen 120x30mm M8



Kennzeichnung

verwendungsfähig

Handlauf

verwendungsfähig

Fußleiste

verwendungsfähig

Gesamtbewertung

Reparatur nötig