

Ratschläge / Problemlösung



Probleme

Lösungen

Trübes Wasser	Wasserpflegemittel korrekt dosieren, Anti-Algenmittel anwenden, WASSERKLAR Beutel in Skimmer
Algen	Algen vorerst weit möglichst mechanisch mittels Bürsten, Oberflächen - oder Bodennetz entfernen. Stosschlorierung mit SUPER C oder PULIT Granulat, WASSERKLAR Filter-Hilfsmittel anwenden.
Antialgenmittel	BLACKTROL oder EROTREX.
Filter verstopft	Filterrückspülung durchführen, Filter reinigen, Poolboden absaugen
Pumpe läuft zu wenig	Pumpenleistung erhöhen (mind. 10-12 Std./24 Stunden)
Dosierung von Wasserpflege Produkten ist ungenügend	BULITEX, PULIT, LABUBROME oder OXYPUR Dosierung erhöhen (Anleitung beachten)
Wasserwerte stimmen nicht	Sollwerte Alkaligehalt: 100 ppm/mg, pH-Wert: 7,2 -7,4
Korrektur der Werte	Alkaligehalt zu hoch: Salzsäure 32% oder falls zu tief: A-PLUS, pH-Wert zu hoch: WATCON MINUS oder falls zu tief: WATCON PLUS
organische Verunreinigungen	Blätter entfernen, Boden absaugen, WASSERKLAR
Blätter, Blütenstaub etc.	Filterhilfsmittel anwenden

Algen

(es gibt tausende von verschiedenen Algenarten)

Dosierung von Wasserpflege Produkten ist ungenügend	BULITEX, PULIT, LABUBROME oder OXYPUR Dosierungen erhöhen (Dosierungen auf den einzelnen Packungen beachten).
--	---

Antialgenmittel anwenden	leichte Veralgung: ALGOL (immer nur zusammen mit SUPER C) starke Veralgung: BLACKTROL oder in Kleinpools EROTREX Anwenden.
Wasserwerte stimmen nicht	pH-Wert und Alkaligehalt messen und falls notwendig korrigieren (wie oben erwähnt)
Schwarz-Algen	BLACKTROL und SUPER C anwenden, Chlordosierung erhöhen
Kein Algenmittel verwendet	Schwarzalgen = schwarze sich schnell vermehrende Punkte, vorbeugend ALGOL verwenden
Rot-Algen/Grün-Algen	bei gewittrigem, warmem Wetter vorbeugend EROTREX oder ALGOL verwenden, bei starkem Befall: BLACKTROL dosieren
unangenehmer Chlorgeruch	pH-Wert stimmt nicht pH-Wert auf 7,2 - 7,4 einstellen zu hoch: WATCON MINUS zu tief: WATCON PLUS
Geruchsbelästigung	zu hohe Chemikaliendosierung Wasserpflegemittel korrekt dosieren, Anti-Algenmittel anwenden, WASSERKLAR Beutel in Skimmer
Haut- und Augenreizungen	zu hohe Chemikaliendosierung dito, falls Chlor zu hoch: Chlor-Tabletten für ein paar Tage aus Boje entfernen (Plastiksack)
Wasserwerte unkorrekt	pH-Wert auf 7,2 - 7,5 einstellen zu hoch: WATCON MINUS zu tief: WATCON PLUS
unstabiler pH-Wert	Alkaligehalt nicht korrekt Alkaligehalt-Korrektur: auf 100 ppm einstellen, falls zu hoch: Salzsäure 32% zu tief: A-PLUS

erhöhter Chlorverbrauch	Chlorstabilisator nicht dosiert Chlorstabilisator dosieren, reger Badebetrieb, Chlordosierung erhöhen, regelmässig Chlorschock mit SUPER C durchführen
-------------------------	---

gefärbtes Wasser	evtl. gelöste Metalle WIRKLAR dosieren evtl. Algen (glitschig?) siehe unter Algen
------------------	--

Wasser schimmert nach der Neufüllung grün oder braun

Kontakt mit Eisen/Kupfer	mit pH-Wert auf 7,2 einstellen, Chlorschock SUPER C
Wärmeaustauscher, verrosteter Wasser Bodenablauf, alte Metall-Leitungen etc.)	Chlorschock machen, WASSERKLAR dosieren. Falls innert 48 Stunden nicht klar wird, WIRKLAR Art.-Nr. 181 dosieren. Dieses Spezialprodukt verhindert die Ausfällung von Metallsalzen (Eisen/Rost, Kupfer, Mangan)
milchiges Wasser	evtl. zu hoher Alkaligehalt. Alkaligehalt Korrigieren
zu hoher pH-Wert	pH-Wert Korrektur evtl. abgestorbene Algen nach Antialgen-Behandlung) WASSERKLAR Flockungsmittel dosieren (nur bei Sandfilter)

Boden und Wände glitschig	Algenbefall siehe unter Algen
---------------------------	-------------------------------

Randverschmutzungen oberhalb der Wasserlinie

Umweltverschmutzungen aus der Luft	Wasserniveau 2-4 cm absenken, (z.B. durch Filterrückspülung) LABUCLEAN-Randreiniger aufsprühen und Rand Verschmutzungen mit einem Lappen abwischen
---------------------------------------	---