

# Bautagesbericht

Projekt: Fleischerei

Datum: 2025-12-01 Zeit: 13:30:23

## Wetterdaten


**Wetter:** wolzig

**Temperatur:** 6°C

**Luftfeuchtigkeit:** 91%

**Windgeschwindigkeit:** 1.66 m/s

## Fotos



## Anwesende Personen

7

## Baufortschritt

- Herstellung einer Rampe mit Erdmaterial außerhalb des Gebäudes.
- Vorbereitungsarbeiten für die Bodenplatte im Innenbereich des Gebäudes sind im Gange.
- Einbringen und Verteilen von Erdmaterial im Bereich der zukünftigen Bodenplatte.
- Einbringen einer Sauberkeitsschicht aus Dämmmaterial (vermutlich XPS) in Teilbereichen.
- Montage eines temporären Geländers an einer Öffnung im Obergeschoss.

- Installation eines Schutznetzes unterhalb des Hallendachs.

## Vorkommnisse

---

- Die Ebenheit des eingebrachten Erdmaterials für die Bodenplatte ist nicht erkennbar. DIN 18202 könnte relevant sein.
- Die Ausführung der Rampe lässt keine Aussage über die Einhaltung von Lastannahmen zu.
- Der Schutz des Dämmmaterials vor Beschädigung durch Bauarbeiten ist nicht erkennbar.