

DOKUMENTATION

Elektroprüfung nach DGUV V3



Blitzschutzprüfung
Blitzschutzinstandsetzung



Elektroprüfung nach DGUV V3
Elektroinstandsetzung
VdS Elektroprüfung (Klausel 3602)



Dachwartung
Absturzsicherung & Geländer

Gerne sorgen wir auch in Zukunft für entspannte Sicherheit!

Bitte melden Sie sich zwei bis drei Monate vor der nächsten fälligen Prüfung.
Wir organisieren dann alles für Sie – ganz bequem.

RSI protect bedankt sich für Ihr Vertrauen!



RSI Blitzschutzsysteme GmbH

Telefon: 06252 689080

www.rsi-protect.de

vertrieb@r-s-i.eu

RSI protect

Wartung nach VDMA 24186 Teil 5

Auftraggeber:	Musterman AG, Muster Allee 123, 12345 Musterstadt		
Objekt:	Muster Objekt, Musterweg 1, 54321 Musterhausen		
Objektnummer:	B012345	Ausführender:	Max Musterman
Bezeichnung der UV/HV:	UV EG	Standort der UV/HV:	EG_Flur_Technikraum_201

Wartungsarbeiten	Wartungsintervall		Ergebnis		RC*
	periodisch	bei Bedarf	i.O.	n. i. O.	
Elektroverteilung					
Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	x		x		
Funktionserhaltende Reinigung		x	x		
Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	x		x		
Anschlüsse nachziehen		x	x		
FI/RCD-Schutzschalter auf Funktion prüfen	x			x	1
Schutzabdeckungen auf Vollständigkeit prüfen	x		x		
Dokumentation und Kennzeichnung					
Wartungsrelevante Unterlagen (z.B.: Herstellerunterlagen) auf Vorhandensein und Vollständigkeit prüfen	x		x		
Anlagenkennzeichnungen (z.B.: Typenschild) auf Vorhandensein und Vollständigkeit prüfen	x		x		
Bemerkungen zu den Wartungsergebnissen:					
FI/RCD konnten aufgrund laufendem Betrieb und auf Kundenwunsch nicht bgeprüft werden.					

* RC = Rückmeldecodex

1 = Instandsetzung erforderlich; 2 = Austausch erforderlich; 3 = detaillierte Beschreibung in Bemerkungen

Auftraggeber/Objektleiter/Bevollmächtigter

Ausführender

Ort / Datum Name / Unterschrift

Ort / Datum Name / Unterschrift

Heppenheim,
19.03.2026

Max Musterman